


EQUIPOS DE MEDIDA



**TRANSFORMADORES DE
MEDIDA
TC's y TP's**

TIPOS DE TRANSFORMADORES DE MEDIDA:

Normalmente podemos encontrar dos clases de transformadores de medida, los transformadores de intensidad o de corriente y los transformadores de tensión o de potencial:

Corriente (TC)



Tensión (TP)



TIPOS DE TRANSFORMADORES DE MEDIDA:

Según su aplicación

Medida



TC

0.5s y 0.2S

TP

0.5 y 0.2

Protección



TC

5P5,5P10,5P20,
10P10 y 10P20

TP

3Py 6P